

АКТ

приемки организации, осуществляющей образовательную деятельность,
к началу 2025-2026 учебного года
составлен «28» июля 2025 года

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательное учреждение» с.п. Черная Речка Урванского муниципального района КБР.

(полное наименование организации, год постройки)

МКУ «Местная администрация Урванского муниципального района КБР»

(учредитель организации)

361313, КБР, Урванский муниципальный район, с.п. Черная Речка, ул. Ленина. 83/361313, КБР, Урванский муниципальный район, с.п. Черная Речка, ул. Ленина, 83., «Дошкольный блок -361313, КБР, Урванский муниципальный район, с.п. Черная Речка, ул. Ленина - 90/361313, КБР, Урванский муниципальный район, с.п. Черная Речка, ул. Ленина, 90.

(юридический адрес, физический адрес организации)

Шидова Фатима Мухадиновна, 89054364710

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с постановлением местной администрации Урванского муниципального района КБР от 11.07.2025г. № 900 межведомственной комиссией Урванского муниципального района КБР

(наименование органа, проводившего приемку)

в составе:

Председатель комиссии:

Заместитель главы местной администрации Урванского муниципального района КБР, Маиров Рустам Анатольевич;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Заместитель председателя комиссии:

И.о. начальника МКУ «Управление образования местной администрации Урванского муниципального района КБР», Жанов Заурбек Каральбиевич ;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии:

Начальник отдела ГО, ЧС и ЕДДС местной администрации Урванского муниципального района КБР, Бижоев Александр Анатольевич;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Главный государственный инспектор отдела энергетического надзора и по надзору за ГТС Кавказского управления Ростехнадзора (по согласованию), Бижоев Заур Жамальдинович;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Заместитель начальника МОВО по Урванскому району – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по КБР» (по согласованию), Гелястанов Азамат Борисович;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Государственный инспектор отдела энергетического надзора и по надзору за ГТС по КБР, Дышпов Темиркан Русланович;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Заместитель начальника ОУУП и ПДН – начальник ОПДН Отдела МВД России по Урванскому району (по согласованию), Кодзокова Фатима Анатольевна;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Заместитель начальника МКУ «Управление образования местной администрации Урванского муниципального района КБР», Кишукова Диана Артуровна;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Главный специалист МКУ «Управление по взаимодействию с правоохранительными органами и профилактики коррупции местной администрации Урванского муниципального района КБР», Хавжоков Артур Борисович

проведена приемка готовности

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа» с.п. Черная Речка Урванского муниципального района КБР

(полное наименование организации)

(далее – организация).

I. Основные результаты приемки

В ходе приемки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52

Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа» с.п. Черная Речка Урванского муниципального района КБР

(полное наименование образовательной организации)

№ от «14» декабря 2015 года;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «14» декабря 2015 г. № 521 подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению;

Свидетельство о государственной регистрации права от «15» ноября 2011 г. № 070710 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано «13» февраля 2017г., Министерством образования, науки и по делам молодежи Кабардино Балкарской Республики

(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

Серия 07A01 № 0000738, срок действия свидетельства с «13» февраля 2017г. до «05» марта 2023 года.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «02» февраля 2017г., серия Л035, № 01231-07/00218411, регистрационный номер 2053

Министерством образования, науки и по делам молодежи Кабардино Балкарской Республики,

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорта безопасности организации от «03» июня 2024 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от «25» марта 2010г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году - разработан и согласован установленным порядком.

(разработан, не разработан)

3. Количество зданий (объектов) организации - 2 единиц, в том числе дошкольных блоков 1 единиц на 120 мест.

Качество и объемы, проведенных в 2025 году:

а) капитальных ремонтов объектов - 0, в том числе: 0

б) текущих ремонтов на 1 объектах, в том числе:

дошкольный блок, выполнены работниками организации,

(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

в) иных видов ремонта на 0 объектах образовательной организации:

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году –
имеется в дошкольном блоке

(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо

капитальный ремонт здания дошкольного блока: ремонт фасада, внутренних помещений, систем водоснабжения, отопления, канализации.

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии, (не соблюдаются):

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование, дополнительное образование детей и взрослых.

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность обучающихся - 420 человек; «дошкольный блок» 120 человек.

в) численность обучающихся по состоянию на день приемки - 366 человек, в том числе 0 человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий; «дошкольный блок» - численность обучающихся по состоянию на день приемки - 117 человек, в том числе 0 человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 2024 - 2025 годов - 51 человек; из них поступивших в вузы - 4 человек, профессиональные образовательные организации – 39 человек, работают - 0 человек; не работают - 0 человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый курс) - 36 человек;

е) количество классов по комплектованию:

классов всего - 20; количество обучающихся - 366 человек;

из них обучаются:

в 1 смену - 20 классов, 366 обучающихся;

во 2 смену - 0 классов, 0 обучающихся.

ж) наличие образовательных программ - имеются;

(имеются, не имеются)

з) наличие программ развития образовательной организации - имеется;

(имеются, не имеются)

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников – 43 человек 54,4 %;

научных работников - 0 – человек 0 %;

инженерно-технических работников – 0 человек 0 %;

административно-хозяйственных работников - 29 человек 37 %;

производственных работников – 0 человек 0 %;

учебно-воспитательных работников – 4 человек 5,1 %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции – 2 человек 4 %;

к) наличие плана работы организации на 2025-2026 учебный год - имеется.

(имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов в ПО	Наличие актов	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами	Примечание
1.	Кабинеты начальных классов	0	8	100	+	+	удовл		
2.	Кабинеты иностранного языка	0	2	30	+	+	удовл		
3.	Кабинет физики	0	1	100	+	+	удовл		
4.	Кабинет биологии и химии	0	1	50	+	+	удовл	+	
5.	Кабинет информатики	0	1	100	+	+	удовл	+	
6.	Кабинет географии	0	1	100	+	+	удовл		
7.	Кабинет русского языка	0	3	70	+	+	удовл		
8.	Кабинет кабардинского языка	0	1	70	+	+	удовл		
9.	Кабинет математики	0	1	40	+	+	удовл		
10.	Кабинет истории	0	1	100	+	+	удовл		
11.	Кабинет ИЗО	0	1	100	+	+	удовл		
12.	Спортзал	0	1	100	+	+	удовл	+	
13.	Библиотека	0	1	100	+	+	удовл		
14.	Мастерская	0	1	40	+	+	удовл	+	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 30 человек, состояние – удовлетворительное;

тренажерный зал – не имеется;

бассейн – не имеется;

музыкальный зал – не имеется;

музей – не имеется;

учебные мастерские – имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – 30 человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (швейная мастерская – 0; столярная мастерская – 0; и др.) состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

компьютерный класс – имеется (не имеется), количество -2, приспособлен (типовое помещение), емкость – 24/24 человек, состояние – удовлетворительное;

в) организация компьютерной техникой – не в полном объеме:

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 75 единиц, из них подлежит списанию - 0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году 0 единиц.

Основные недостатки: _____;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - имеется,

(имеются, не имеются)

обеспечивает (не обеспечивает проведение занятий) его состояние удовлетворительное (неудовлетворительное),

Потребность в спортивном оборудовании: брусья гимнастические параллельные, перекладина гимнастическая, конь гимнастический прыжковой переменной высоты.

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: _____;

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

комплект-классов – 1; доска ученическая - 1;

шкаф книжный - 2; и т.д.;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное. Потребность в замене мебели:

шкаф плательный – на 150 мест; стулья офисные - 21; кровати – на 150 мест; и т.д.;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - 7570; фонд учебников - 5930, художественная литература – 1640 ;

научно-педагогическая и методическая литература - 0.

Основные недостатки: недостаточное количество учебников по музыке, ИЗО, технологии.

Потребность в обновлении книжного фонда имеется.

(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией - удовлетворительное:

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка – 4,8 га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - не имеется.

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: _____;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеются, состояние удовлетворительное, соответствует нормам безопасности.

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: _____.

7. Медицинское обслуживание в организации организовано;
(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным
(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 2 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Мед. сестра		2	договор	

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена
от «04» августа 2020 г, № 0027083, регистрационный номер ФС-07-01-000159; «Дошкольный блок»- от «04» августа 2020 г, № 0027083, регистрационный номер ФС-07-01-000159;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:
медицинский кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение),
емкость – 1 человек, состояние – удовлетворительное;
логопедический кабинет – не имеется;
кабинет педагога-психолога – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 3 человека, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);
стоматологический кабинет - не имеется;
процедурная – имеется (не имеется);

Потребность в медицинском оборудовании не имеется;
(имеется, не имеется)

Основные недостатки: _____.

8. Питание обучающихся - организовано;
(организовано, не организовано)

а) питание организовано в 1 смену, в 1 столовой на 60 посадочных мест,
(количество смен) (количество столовых)- 1, в дошкольном блоке
– в 4 смены в групповых помещениях. Буфет не имеется
(имеется, не имеется)

Качество эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное,
(удовлетворительное, неудовлетворительное)
гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются;
(соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет в школе 100%, в дошкольном блоке 100 %;

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых организаций.
(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам)
Основные недостатки: _____;

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует

Основные недостатки: _____;

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное,
(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние соответствует нормативным требованиям.

(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации оформлены.

(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: _____;

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования не имеется;

(имеется, не имеется)

_____;

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)
е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам.

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: _____;

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное;

(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеются.

(имеется, не имеется)

Основные недостатки: _____;

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется;

(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся организован, - кипяченая питьевая вода

(организован, не организован, (указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: _____;

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется,

(имеется, не имеется)

№ 50 от 31.01.2024 г. ООО «Дезинфекционная станция» г. Нарткала ул. Ватутина, д. 1

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует санитарно-

(соответствует, не соответствует)

гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: _____;

10.) Транспортное обеспечение организации - организовано;

(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - имеется;

(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий - 66 человек, 100 % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям	Техническое состояние	Примечание
1.	Автобус для перевозки детей	ПАЗ 320 63-70	1	2019		удовлетворительное	Автобус для перевозки

							детей
--	--	--	--	--	--	--	-------

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники- не имеется,

(имеется, не имеется)

установленным требованиям .

(соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки: _____.

Потребность в замене (дополнительной закупке) – не имеется, количество - _____ единиц.

(имеется, не имеется)

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены не полностью:

(выполнены, не выполнены)

а) в ночное время охрана объектов организации осуществляется – сторожами в составе 2 сотрудников (указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

Ежедневная охрана в школе осуществляется сторожами ОУ, в составе 1 человек.

б) объекты организации системой охранной сигнализации не оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекта оборудованы (оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопки экстренного вызова с выходом на ФГКУ «УВО ВНГ России по КБР»;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением обеспечена не по всему периметру (обеспечена, не обеспечена)

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована.

(организована, не организована)

Основные недостатки выявленные в ходе проверки:

школа: в нарушение требований п. 24 подпункта «в» организация пропускного и внутриобъектового режимов не ведется (не осуществляется осмотр документов, удостоверяющих личность);

дошкольный блок:

1) в нарушение требований п. 24 подпункта «в» организация пропускного и внутриобъектового режимов не ведется (не осуществляется осмотр документов, удостоверяющих личность, также запись в журнале учета посетителей записывается самим посетителем);

2) в нарушение требований п. 24 подпункта «д» объект (территория) дошкольного блока не оборудована автономной системой оповещения и управления эвакуацией людей оборудованным источником бесперебойного питания для обеспечения оперативного информирования лиц, находящихся на объекте (территории) о необходимости эвакуации и других действиях, обеспечивающих безопасность людей и предотвращение паники (в любой точке объекта (территории) где требуется оповещение людей, уровень громкости формируемый звуковыми и речевыми оповещателями, должен быть выше допустимого уровня шума. Речевые оповещатели должны быть расположены таким образом, чтобы в любой точке объекта (территории), где требуется оповещение людей, обеспечивалась разборчивость речевой информации);

3) в нарушение требований п. 24 подпункта «м» объект (территория) не дооборудована системой наружного освещения.

12. Обеспечение пожарной безопасности организации нормативным требованиям соответствует не полностью:

(соответствует, не соответствует)

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2025 году приемка состояние пожарной безопасности не проводилась,

(проводилась, не проводилась)

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей приемку)

Основные результаты приемки _____ и предписания _____;

б) требования пожарной безопасности выполняются не в полном объеме;

(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы

(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена АПС,

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая выдачу команд на включение автоматических установок пожаротушения.

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии;

(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противоподымной защиты не оборудованы;
(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

защиту людей и имущества от воздействия от воздействия опасных факторов пожара.

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную

(обеспечивает, не обеспечивает)

эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.

Поэтажные планы эвакуации разработаны (не разработаны). Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены (не назначены);

ё) приёмки состояния изоляции электросети и заземления оборудования в школе и в дошкольном блоке не проводилась.

ж) в нарушение пункта 40. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей – ответственный за электричество не прошёл очередную проверку знаний и комиссию управления Ростехнадзора (один раз в три года);

з) в нарушение пункта 14 главы 2. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей – просрочен срок проведения очередных периодических 9профилактических испытаний и измерений распределительным. Групповым электропроводками токоприёмникам, аппаратам защиты и управления токоприёмникам, заземляющим устройствам;

и) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано

3. Проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.

(организовано, не организовано)

В ходе приемки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности: выявлено:

1. Деревянные конструктивные элементы чердачных помещений не обработаны огнезащитным составом, п. 13 Правил противопожарного режима в РФ: ч.6 ст.52 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
2. Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода не укомплектованы пожарными рукавами, ручными пожарными стволами, п.50 Правил противопожарного режима в РФ;
3. Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа, п. 26 Правил противопожарного режима в РФ;
4. В здании отсутствует эвакуационное освещение, включаемое при прекращении электропитания рабочего освещения, п.37 Правил противопожарного режима в РФ;
5. Имеющиеся планы эвакуации людей при пожаре не соответствуют ГОСТ 34428-2018, п.5 Правил противопожарного режима в РФ;
6. Здания не обеспечены огнетушителями по нормам. Не обеспечено соблюдение сроков освидетельствования и своевременной замены огнетушителей, п. 60 Правил противопожарного режима в РФ;
7. Автоматическая пожарная сигнализация в здании технологии частично в неисправном состоянии, п.54 Правил противопожарного режима в РФ;
8. Здание технологии не обеспечено вторым эвакуационным выходом, п.1 ч.1 ст. 6 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.7 свода правил СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.

Замечания выявленные в ходе проверки Ростехнадзора:

1. В нарушение пункта 14 главы 2 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей- не произведены лабораторные профилактические испытания электрооборудования, испытания и измерения сопротивления и изоляции проводов, кабелей и заземляющих устройств;
2. В нарушении пункта 40 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей – ответственный за электрохозяйство не прошел очередную проверку знаний по электробезопасности в комиссии управления Ростехнадзора.

д/Б:

1. Не организовано проведение эксплуатационных испытаний наружных пожарных лестниц, предназначенных для эвакуации людей из здания при пожаре, с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, пп. «б» п. 17 Правил противопожарного режима в РФ;
2. Пожарный щит на территории не укомплектован немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем, п. 410 Правил противопожарного режима в РФ;
3. Имеющиеся планы эвакуации людей при пожаре не соответствуют ГОСТ 34428-2018, п.5 Правил противопожарного режима в РФ;
4. Не обеспечено соблюдение сроков перезарядки огнетушителей, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя, п.60 Правил противопожарного режима в РФ;
5. В здании отсутствует эвакуационное освещение, включаемое при прекращении электропитания рабочего освещения, п.37 Правил противопожарного режима в РФ;
6. На первом этаже под лестничным маршем устроено помещение, выполненное из горючих материалов, пп. «к» п. 16 Правил противопожарного режима в РФ.

Замечания выявленные в ходе проверки Ростехнадзора:

1. В нарушение пункта 14 главы 2 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей- не произведены лабораторные профилактические испытания электрооборудования, испытания и измерения сопротивления и изоляции проводов, кабелей и заземляющих устройств;

2. В нарушении пункта 40 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей – ответственный за электрохозяйство не прошел очередную проверку знаний по электробезопасности в комиссии управления Ростехнадзора.

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации в процессе.
(проведены, не проведены, проведены не в полном объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется котельной,
(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)
Состояние удовлетворительное (удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы не проведена,
(проведена, не проведена)

Обеспеченность топливом составляет _____ % от годовой потребности. Потребность в дополнительном обеспечении составляет _____ %.

Хранение топлива _____.
(организовано, не организовано)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.
(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции.

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется.

16. Газоснабжение образовательной организации осуществляет ОАО «Урваньтеплосервис».

17. Канализация автономная.

II. Заключение комиссии

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательное учреждение» с.п. Черная Речка Урванского муниципального района КБР

(полное наименование организации)

к новому 2025-2026 учебному году готово (при условии устранения основных недостатков).
(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам приемки

В ходе проведения приемки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

1) в нарушение требований п. 24 подпункта «в» организация пропускного и внутриобъектового режимов не ведется (не осуществляется осмотр документов, удостоверяющих личность, также запись в журнале учета посетителей записывается самим посетителем);

2) в нарушение требований п. 24 подпункта «д» объект (территория) дошкольного блока не оборудован автономной системой оповещения и управления эвакуацией людей оборудованным источником бесперебойного питания для обеспечения оперативного информирования лиц, находящихся на объекте (территории) о необходимости эвакуации и других действиях, обеспечивающих безопасность людей и предотвращение паники (в любой точке объекта (территории) где требуется оповещение людей, уровень громкости формируемый звуковыми и речевыми оповещателями, должен быть выше допустимого

уровня шума. Речевые оповещатели должны быть расположены таким образом, чтобы в любой точке объекта (территории), где требуется оповещение людей, обеспечивалась разборчивость речевой информации);

3) в нарушение требований п. 24 подпункта «м объект (территория) не дооборудована системой наружного освещения.

4. Деревянные конструктивные элементы чердачных помещений не обработаны огнезащитным составом, п. 13 Правил противопожарного режима в РФ; ч.6 ст.52 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

5. Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода не укомплектованы пожарными рукавами, ручными пожарными стволами, п.50 Правил противопожарного режима в РФ;

6. Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа, п. 26 Правил противопожарного режима в РФ;

7. В зданиях отсутствует эвакуационное освещение, включаемое при прекращении электропитания рабочего освещения, п.37 Правил противопожарного режима в РФ;

8. Имеющиеся планы эвакуации людей при пожаре не соответствуют ГОСТ 34428-2018, п.5 Правил противопожарного режима в РФ;

9. Здания не обеспечены огнетушителями по нормам. Не обеспечено соблюдение сроков освидетельствования и своевременной замены огнетушителей, п. 60 Правил противопожарного режима в РФ;

10. Автоматическая пожарная сигнализация в здании технологии частично в неисправном состоянии, п.54 Правил противопожарного режима в РФ;

11. Здание технологии не обеспечено вторым эвакуационным выходом, п.1 ч.1 ст. 6 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.7 Свода правил СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.

12. В нарушение пункта 14 главы 2 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей- не произведены лабораторные профилактические испытания электрооборудования, испытания и измерения сопротивления и изоляции проводов, кабелей и заземляющих устройств;

13. В нарушении пункта 40 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей – ответственный за электрохозяйство не прошел очередную проверку знаний по электробезопасности в комиссии управления Ростехнадзора.

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении приемки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «__» _____ 20_г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «__» _____ по «__» _____ 20_ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «__» _____ 20_ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Председатель комиссии:



 Р.А. Маиров
(подпись) (инициалы, фамилия)

Заместитель председателя:

 З.К. Жанов
(подпись) (инициалы, фамилия)



Члены комиссии:

 (подпись)	<u>А.А. Бижоев</u> (инициалы, фамилия)
 (подпись)	<u>З.Ж. Бижоев</u> (инициалы, фамилия)
 (подпись)	<u>А.Б. Гелястанов</u> (инициалы, фамилия)
 (подпись)	<u>Т.Р. Дышоев</u> (инициалы, фамилия)
 (подпись)	<u>Ф.А. Кодзокова</u> (инициалы, фамилия)
 (подпись)	<u>Д.А. Кишукова</u> (инициалы, фамилия)
 (подпись)	<u>А.Б. Хавжоков</u> (инициалы, фамилия)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 589308906995863556254771095540604331751941992879

Владелец Шидова Фатима Мухадиновна

Действителен с 12.09.2025 по 12.09.2026